WORK REPORT / 記載例

工事報告は、内容と写真をセットに。

実際の排水設備改修をもとにした記載例。掲載写真は施工中の記録です。

工事概要

対象	大阪府内の賃貸物件
施工日	2026年10月31日
工事内容	外壁側の排水設備改修・配管接続

実施内容・使用再開のご案内

外壁側の生活排水を排水桝へ接続する改修を実施しました。工事中はトイレ以外の排水の使用を止め、工事終了後に通常使用を再開できる旨を入居者様へお伝えしました。

施工中の写真記録



配管接続部（施工中）



外壁側配管まわり（施工中）

写真は完成後の状態や検査結果を示すものではありません。実務の報告では、工事前・施工中・工事後を区別し、未確認事項や残工事があれば別途記録します。

写真付きの施工事例は、ホームページでもご覧いただけます。

TEL 090-5055-1482 ┆ ltlyl.tago@gmail.com
https://ltlyl-group.com/ ┆ 2026.11 作成

WORK REPORT / 記入用ひな形

工事完了報告書

工事前・施工中・工事後を区別し、実際に確認した内容をご記入ください。

物件名・号室 / ご依頼者 / 報告日

施工日・担当 / 実施した工事

確認した内容・結果（動作、通水、仕上がり等、実施した確認だけ記載）

設備の使用再開・入居者様へのご案内

工事前の写真 / 撮影日・箇所

工事後の写真 / 撮影日・箇所

残工事・未確認事項 / 対応予定・引き継ぎ先

報告写真は、お客様の私物や個人情報が写らないよう確認してください。公開用の施工事例に転用する場合は、別途掲載の可否を確認します。

TEL 090-5055-1482 ┆ ltlyl.tago@gmail.com
https://ltlyl-group.com/ ┆ 2026.11 作成